



Zdjęcie nr 1 – Uszkodzenia muru wschodniego attyki – widok elewacji frontowej



Zdjęcie nr 2 – Uszkodzenia muru zachodniego attyki – widok elewacji frontowej





Zdjęcie nr 3 – Uszkodzenia muru zachodniego attyki – widok od strony dachu



Zdjęcie nr 4 – Uszkodzenia muru wschodniego attyki – widok od strony dachu





Zdjęcie nr 5 – Zapadlisko dachu na budynku frontowym



Zdjęcie nr 6 – Widok kominów niskich na dachu budynku frontowego





Zdjęcie nr 7 – Kominy wysokie na dachu budynku frontowego



Zdjęcie nr 8 – Szczyt komina wysokiego na dachu budynku frontowego





Zdjęcie nr 9 – Kominy wysokie na dachu budynku tylnego



Zdjęcie nr 10 – Kominy wysokie na dachu budynku tylnego, zapadliska dachu





Zdjęcie nr 11 – Kominy wysokie na dachu budynku tylnego



Zdjęcie nr 12 – Zapadlisko dachu, złamana płatew, przegnite krokwie na budynku frontowym





Zdjęcie nr 13 – Przekrój płatew przy ścianie frontowej budynku frontowego



Zdjęcie nr 14 – Przekrój deskowanie w okolicy muru attyki na budynku frontowym