



Zdjęcie nr 1 – podstemplowany, uszkodzony strop pod łazienką



Zdjęcie nr 2 – podstemplowany, uszkodzony strop pod łazienką





Zdjęcie nr 3 – uszkodzony fragment stropu pod kuchnią



Zdjęcie nr 4 – widok części nieuszkodzonej stropu pod kuchnią





Zdjęcie nr 5 – łazienka w mieszkaniu nr 14



Zdjęcie nr 6 – łazienka w mieszkaniu nr 14 nad wanną





Zdjęcie nr 7 – przedpokój i widok na piec kaflowy w kuchni



Zdjęcie nr 8 – kuchnia w mieszkaniu nr 14





Zdjęcie nr 9 – kuchnia w mieszkaniu nr 14



Zdjęcie nr 10 – wejście do spiżarni od kuchni